



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 11 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

ДНР 83050, г. Донецк, ул. Шекспира, 11а, тел.: (062)334-34-60, факс: (062) 334-29-84, e-mail: moudss11@mail.ru, сайт: <http://dss11.ru/>

от 26.09.2023 г. № 01-23/297

Прокурору
Ворошиловского района г. Донецка
Советнику юстиции

Кремлеву Н.А.

В ответ на Представление об устранении нарушений законодательства в сфере образования от 31.08.2023 № 84-167 исх. 23 администрация МБОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка» сообщает следующее:

№ п/п	Установленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений
1.	На 07.08.2023 Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на учебный год 2023/2024 не утверждены	Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2023-2024 учебный год утверждены на заседании педагогического совета школы 25.08.2023 (протокол № 7 от 25.08.2023) (Приложение 1 на трех листах)
2.	Нарушения требований антитеррористической защищенности. Актом обследования и категорирования объекта (территории) МБОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка» присвоена III категория опасности.	МБОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка» присвоена III категория опасности на основании пп. в п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» Согласно п. 25 настоящего положения МБОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка» <ul style="list-style-type: none">- оснащена системами видеонаблюдения;- обеспечена охраной ООО «Охранная организация АН-Секьюрити»;- оборудовано на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения,

Присоединяю *Кремлеву* *А.И.* *А.И. Кривош* 26.09.2023

		<ul style="list-style-type: none"> - в наличии кнопка передачи тревожных сообщений; - в наличии ручной металлоискатель. (Приложение 2 на одном листе)
3.	Нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм. Срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов не соблюдается, контейнер переполнен, отсутствует крышка на мусоросборнике, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон 52-ФЗ), п.п. 3,10,11 СанПиН 2.1.3684-20	Сроки вывоза твердых коммунальных отходов соблюдаются согласно графика указанном в договоре с ООО «Громада». Нарушение устранено. Приобретен новый контейнер с крышкой. (Приложение 3 на одном листе)
4.	В складских помещениях для хранения пищевых продуктов на пищеблоке отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением ст. 11, и. 1 ст. 17 Закона 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Нарушение устранено. В складском помещении установлен гигрометр – прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха. (Приложение 4 на одном листе)
5.	На пищеблоке отсутствует цеховое деление, помещение, используемое для приготовления пищи, не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, так как не исключает встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции что является нарушением ст.ст. 11, 24 Закона № 52-ФЗ, п.п. 2.5, 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20	Расположение пищеблока предусмотрено архитектурным проектом, произвести изменения не представляется возможным.
6.	Минимальное количество работников пищеблока не соответствует численности питающихся детей, что является нарушением ст. 11 Закона 52-ФЗ, таблица 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21	Минимальное количество работников пищеблока соответствует численности питающихся детей, согласно штатному расписанию 5 человек, вакансий нет.
7.	Сотрудниками школы не пройдено гигиеническое обучение, что является нарушением: ст.ст. 11, 36 Закона 52-ФЗ, п.1.5 СП 2.4.3648-20	Прохождение курсов по гигиеническому обучению запланировано на октябрь 2023 года.
8.	Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности (имеется собственный медпункт), что является нарушением ст. 11, п. 2 ст. 40 Закона 52-ФЗ, п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20	Медицинская деятельность в медпункте не осуществляется, помещение медицинского кабинета служит для оказания первой помощи. Имеется вакансия медицинской сестры – 1 ставка.
9.	Потолок в кабинете 3 и 5 классов поврежден и имеет следы протеканий, что является нарушением ст. 11 Закона 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	Нарушение устранено. В конце августа 2023 года произведена полная реконструкция кровли здания школы с заменой шифера, протечек нет, потолок в кабинетах 3 и 5 классов отремонтирован. (Приложение 5 на одном листе)
10.	Нарушения пожарной безопасности на территории. В здании с чердачным покрытием,	Оформлен бюджетный запрос на IV квартал 2023 года в администрацию Ворошиловского района г. Донецка на обработку огнезащитным

	деревянные элементы кровли (стропила, обрешетка) не обработаны огнезащитными составами в соответствии с ГОСТ 53292 (или обеспечивающей конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения). На объекте защиты истек срок эксплуатации огнезащитного покрытия кровли в нарушение ст. 6, ст. 87 п. 2, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон 123-ФЗ), п. 5.4.5 СП 2.13130.2020	составом деревянных конструкций чердачного помещения.
11.	Не нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника, на установленные на стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоисточникам), соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) в нарушение ст. 6 Закон 123-ФЗ, п. 7.3.6 СП 251.1325800.2016	Нарушение устранено. Установлен новый флюоресцентный указатель на стене здания школы, указывающий расстояние до водоисточника и ПГ. (Приложение 6 на одном листе)
12.	С территории предприятия должно быть не менее двух выездов на автомобильные дороги общего пользования или тупиковые подъезды к территории предприятия в нарушение ст. 6 Закона 123-ФЗ, п. 6.10.2.3 СП 4.13130.2013	Архитектурным проектом школы предусмотрено два выезда с территории школы на внутридомовую дорогу общего пользования.
13.	Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания не обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания в нарушение ч. 9 ст. 82 Закона 123-ФЗ	Нарушение устранено. Установлены новые светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания, которые обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. (Приложение 7 на одном листе)
14.	На объекте защиты допущено размещение мебели, инвентаря на путях эвакуации (центральный вход, пищеблок, шкафы в коридоре на 2-м этаже) в нарушение пп. «б» п. 27 ППР РФ	Нарушение устранено. Пути эвакуации очищены от мебели и инвентаря. (Приложение 8 на одном листе)
15.	Ширина пути эвакуации в коридорах (1 и 2 этажи при расположении дверей, открывающихся из помещений в коридоры, менее нормативного значения в 1,0 метр в нарушение ст.ст. 5, 6, п. 2 ст. 52, ч. 1 и 2 ст. 53, ч.ч. 1, 3, 8 ст. 89 закона 123-ФЗ, п. 4.3.3, 4.3.4 сп 1.13130.2020	Ширина пути эвакуации предусмотрена архитектурным проектом здания школы, которая расположена в приспособленном помещении здания бывшего детского сада 1961 года постройки.
16.	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (дверь актового зала) в нарушение п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	Нарушение устранено. Направление выхода двери изменено, дверное полотно перевешено.

17.	Планы эвакуации не разработаны в соответствии с требованиями раздела 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 в нарушение ст. 6 Закона 123-ФЗ, п.п. 9.1.1.3, 9.1.3.4 ГОСТ 34428-2018	Планы эвакуации будут заменены при наличии финансирования.
18.	Не оборудовано здание школы системами эвакуационными фотолюминесцентными в нарушение ст. 6 закона 123-ФЗ, п. 9.1.1.3 гост 34428- 2018	Фотолюминесцентные эвакуационные указатели будут приобретены в IV квартале 2023 года
19.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов составляет менее 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек (коридоры 1 и 2 этажей) в нарушение ст. 6 Закона 123-ФЗ, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов предусмотрена архитектурным проектом здания школы, которая расположена в приспособленном помещении здания бывшего детского сада 1961 года постройки.
20.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из холлов, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (северный и южный эвакуационные выходы) в нарушение п. 26 * ППР в РФ	Нарушение устранено. Установлены новые запоры (щеколды) на дверях эвакуационных выходов из холлов, которые свободного открывания изнутри без ключа. (Приложение 9 на одном листе)
21.	Директором школы не обеспечена организация проведения работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, трубопроводами (электрощитовая, пищеблок) в нарушение п. 15 ппр рф	Нарушение устранено. В электрощитовой и пищеблоке произведена заделка негорючими материалами образовавшихся отверстий и зазоров на стене. (Приложение 10 на одном листе)
22.	В отношении здания руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в нарушение п. 2 ППР РФ	Нарушение устранено. Новая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана и утверждена приказом по школе. (Приложение 11 на одном листе)
23.	Лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности согласно действующего законодательство РФ (в наличии удостоверение о прохождении обучения образца ДНР сроком до 2025 года) в нарушение п. 3 ППР РФ	Заместитель директора школы прошла курсы «Основы личной безопасности учащихся и ПБ» в АНО ПОО УСЦ «Гармония» г. Москва в объеме 40 часов в период с 10.07.2023 по 14.07.2023. (Приложение 12 на одном листе)
24.	Директором не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации в нарушение п. 3 ППР в РФ	В наличии приказ по школе от 17.01.2023 № 26 «О порядке прохождения работниками школы инструктажей и проверки знаний по вопросам пожарной безопасности». (Приложение 13 на двух листах)
25.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам	Нарушение устранено. Новые программы противопожарного инструктажа составлены и

	пожарной безопасности в соответствии с действующем законодательством РФ в нарушение п. 3 ППР в РФ	утверждены приказом по школе. (Приложение 14 на пяти листах)
26.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (перекрытия, стены, ригели), заполнений проемов в них, отделочных материалов в нарушение п.п. 13, 23, 25, 54 ППР РФ, ч. 1 ст. 35, ст.ст. 28, 78, 134, ч. 9 ст. 87, ч.ч. 1-3, 6 ст. 136 Закона 123-ФЗ	На данный момент нет организации, имеющей лицензию на предоставление документации, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (перекрытия, стены, ригели), заполнений проемов в них, отделочных материалов
27.	Директором школы не обеспечена организация объекта защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима и приложениям № 1 и 2 в нарушение п. 60 ППР в РФ	Нарушение устранено. В настоящий момент школа полностью обеспечена первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам ПБ
28.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение п. 171 ППР РФ	Нарушение устранено. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заведен и ведется в электронном виде. (Приложение 15 на одном листе)
29.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (фактически в наличии журнал огнетушителей образца ДНР) в нарушение п. 60 ППР РФ	Нарушение устранено. Учет периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (Приложение 16 на одном листе)
30.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений в нарушение ст. 6 закона 123-ФЗ, п. 1.1, таблица 1 п. 15 рд 34.21.122-87	Оформлен бюджетный запрос на IV квартал 2023 года в администрацию Ворошиловского района г. Донецка на оборудование устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений
31.	Ширина дверей в свету, в учебных помещениях, составляет менее 0,9 м. (все учебные аудитории, медкабинет) в нарушение ст. 6 123-ФЗ, п. 7.3.14 СП 251.1325800.2016	Ширина дверей в свету, в учебных помещениях предусмотрена архитектурным проектом здания школы, которая расположена в приспособленном помещении здания бывшего детского сада 1961 года постройки.
32.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (северный и южный эвакуационные выходы, центральная лестница, дверь актового зала) в нарушение ст. 6 123-ФЗ, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	Не предусмотрено архитектурным проектом здания школы, которая расположена в приспособленном помещении здания бывшего детского сада 1961 года постройки.
33.	Директором школы не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на	Нарушение устранено. Указатели категорий помещений размещены на входных дверях с наружной стороны на видном месте. (Приложение 17 на одном листе)

	видном месте (электрощитовая) в нарушение п. 12 ППР РФ	
34.	Уклон лестниц на путях эвакуации более 1:1, а ширина проступи менее 25см, (за исключением наружных лестниц) высота ступени - более 22см и менее 5см. В нарушение ст. 6 закона 123-ФЗ, п. 4.4.3. СП 1.13130.2020	Не предусмотрено архитектурным проектом здания школы, которая расположена в приспособленном помещении здания бывшего детского сада 1961 года постройки.
35.	Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрываются на замок в нарушение п. 18 ППР РФ	Нарушение устранено. Люк чердачного помещения закрыт на ключ
36.	На дверях (люках) чердачных помещений, а также технических этажей, не размещается информация о месте хранения ключей в нарушение п. 18 ППР РФ	Нарушение устранено. На люке чердачного помещения размещена информация о месте хранения ключей (Приложение 17 на одном листе)
37.	Не определен руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы должны проводиться не реже 1 раза в год в нарушение п. 43 ППР РФ	Работы будут проведены в IV квартале 2023 года
38.	Не разработана декларация пожарной безопасности на объект защиты, относящийся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1 в нарушение ч.1,2 ст. 64 ФЗ-123	Декларация пожарной безопасности на объект защиты выдавалась при введении в эксплуатацию детского сада в 1961 году.

Уведомляю Вам, что по факту выявленных нарушений проведена служебная проверка и приняты конкретные меры по устранению вышеуказанных нарушений. По итогам проверки издан приказ от 06.09.2023 № 86-к «О привлечении заведующего хозяйством Хорошун Е.И. к дисциплинарной ответственности в виде замечания» (Приложение 18 на одном листе)

Директор МБОУ
«Специализированная школа № 11 г. Донецка»



(Handwritten signature)

Т.В. Абдикеева