



**Прокуратура  
Российской Федерации**

**Прокуратура  
Донецкой Народной Республики**

**Прокуратура Ворошиловского  
района города Донецка**

ул. Любавина, 4, г. Донецк,  
Донецкая Народная Республика, 283015

Директору МБОУ  
«Специализированная школа с  
углубленным изучением английского  
языка № 11 города Донецка»

ул. Шекспира, 11а,  
г. Донецк

31.08.2023 № 84-167кщч-23

На № \_\_\_\_\_

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
законодательства в сфере  
образования

Прокуратурой Ворошиловского района города Донецка проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Специализированная школа с углубленным изучением английского языка № 11 города Донецка» (далее – МБОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка»), по результатам которой выявлены нарушения действующего законодательства при организации образовательного процесса к новому учебному году.

Так, ч. 5 ст. 12 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Однако, на момент проверки, 07.08.2023, МБОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка» образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на учебный год 2023/2024 не утверждены.

В ходе проверки установлены нарушения требований антитеррористической защищенности МБОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка».

Так, актом обследования и категорирования объекта (территории) МБОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка» присвоена III категория опасности.

Согласно п.п. 24, 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта

безопасности этих объектов (территорий)» в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных ко второй категории опасности осуществляются следующие мероприятия: проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий); оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Проверкой установлено, что указанные мероприятия общеобразовательным учреждением в полной мере не организованы, что ставит по угрозу безопасность образовательного процесса в учреждении.

Кроме того, в ходе проверки установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм:

- срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов не соблюдается, контейнер переполнен, отсутствует крышка на мусоросборнике, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон 52-ФЗ), п.п. 3,10,11 СанПиН 2.1.3684-20;

- складских помещениях для хранения пищевых продуктов на пищеблоке отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением ст. 11, п. 1 ст. 17 Закона 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- на пищеблоке отсутствует цеховое деление, помещение, используемое для приготовления пищи, не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, так как не исключает встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции что является нарушением ст.ст. 11, 24 Закона № 52-ФЗ, п.п. 2.5, 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20;

- минимальное количество работников пищеблока не соответствует численности питающихся детей, что является нарушением ст. 11 Закона 52-ФЗ, таблица 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21;

- сотрудниками школы не пройдено гигиеническое обучение, что является нарушением: ст.ст. 11, 36 Закона 52-ФЗ, п.1.5 СП 2.4.3648-20;

- отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности (имеется собственный медпункт), что является нарушением ст. 11, п. 2 ст. 40 Закона 52-ФЗ, п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20;

- потолок в кабинете 3 и 5 классов поврежден и имеет следы протеканий, что является нарушением ст. 11 Закона 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Также проверкой установлены нарушения пожарной безопасности на территории МБОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка»:

- в здании с чердачным покрытием, деревянные элементы кровли (стропила, обрешетка) не обработаны огнезащитными составами в соответствии с ГОСТ 53292 (или обеспечивающей конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения). На объекте защиты истек срок эксплуатации огнезащитного покрытия кровли в нарушение ст. 6, ст. 87 п. 2, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон 123-ФЗ), п. 5.4.5 СП 2.13130.2020;

- не нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника, на установленные на стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоисточникам), соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) в нарушение ст. 6 Закон 123-ФЗ, п. 7.3.6 СП 251.1325800.2016;

- с территории предприятия должно быть не менее двух выездов на автомобильные дороги общего пользования или тупиковые подъезды к территории предприятия в нарушение ст. 6 Закона 123-ФЗ, п. 6.10.2.3 СП 4.13130.2013;

- светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания не обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания в нарушение ч. 9 ст. 82 Закона 123-ФЗ;

- на объекте защиты допущено размещение мебели, инвентаря на путях эвакуации (центральный вход, пищеблок, шкафы в коридоре на 2-м этаже) в нарушение пп. «б» п. 27 ППР РФ;

- ширина пути эвакуации в коридорах (1 и 2 этажи при расположении дверей, открывающихся из помещений в коридоры, менее нормативного значения в 1,0 метр в нарушение ст.ст. 5, 6, п. 2 ст. 52, ч. 1 и 2 ст. 53, ч.ч. 1, 3, 8 ст. 89 Закона 123-ФЗ, п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020;

- двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (дверь актового зала) в нарушение п. 4.2.22 СП 1.13130.2020;

- планы эвакуации не разработаны в соответствии с требованиями раздела 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 в нарушение ст. 6 Закона 123-ФЗ, п.п. 9.1.1.3, 9.1.3.4 ГОСТ 34428-2018;

- не оборудовано здание школы системами эвакуационными фотолюминесцентными в нарушение ст. 6 Закона 123-ФЗ, п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018;

- ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов составляет менее 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек (коридоры 1 и 2 этажей) в нарушение ст. 6 Закона 123-ФЗ, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из холлов, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (северный и южный эвакуационные выходы) в нарушение п. 26 ППР в РФ;

- директором школы не обеспечена организация проведения работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, трубопроводами (электрощитовая, пищеблок) в нарушение п. 15 ППР РФ;

- в отношении здания руководителем организации или иным должностным

лицом, уполномоченным руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в нарушение п. 2 ППР РФ;

- лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности согласно действующего законодательства РФ (в наличии удостоверение о прохождении обучения образца ДНР сроком до 2025 года) в нарушение п. 3 ППР РФ;

- директором не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации в нарушение п. 3 ППР в РФ;

- отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ в нарушение п. 3 ППР в РФ;

- на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (перекрытия, стены, ригели), заполнений проемов в них, отделочных материалов в нарушение п.п. 13, 23, 25, 54 ППР РФ, ч. 1 ст. 35, ст.ст. 28, 78, 134, ч. 9 ст. 87, ч.ч. 1-3, 6 ст. 136 Закона 123-ФЗ;

- директором школы не обеспечена организация объекта защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима и приложениям N 1 и 2 в нарушение п. 60 ППР в РФ;

- на объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение п. 171 ППР РФ;

- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (фактически в наличии журнал огнетушителей образца ДНР) в нарушение п. 60 ППР РФ;

- здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений в нарушение ст. 6 Закона 123-ФЗ, п. 1.1, таблица 1 п. 15 РД 34.21.122-87;

- ширина дверей в свету, в учебных помещениях, составляет менее 0,9 м. (все учебные аудитории, медкабинет) в нарушение ст. 6 123-ФЗ, п. 7.3.14 СП 251.1325800.2016;

- выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (северный и южный эвакуационные выходы, центральная лестница, дверь актового зала) в нарушение ст. 6 123-ФЗ, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020;

- директором школы не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (электрощитовая) в нарушение п. 12 ППР РФ;

└ - уклон лестниц на путях эвакуации более 1:1, а ширина проступи менее

25см, (за исключением наружных лестниц) высота ступени - более 22см и менее 5см. в нарушение ст. 6 Закона 123-ФЗ, п. 4.4.3. СП 1.13130.2020;

- двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрываются на замок в нарушение п. 18 ППР РФ;

- на дверях (люках) чердачных помещений, а также технических этажей, не размещается информация о месте хранения ключей в нарушение п. 18 ППР РФ;

- не определен руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы должны проводиться не реже 1 раза в год в нарушение п. 43 ППР РФ;

- не разработана декларация пожарной безопасности на объект защиты, относящийся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1 в нарушение ч.1, 2 ст. 64 ФЗ-123.

Указанные нарушения возникли вследствие ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства ответственными лицами, а также ввиду ненадлежащего контроля за подчиненными работниками со стороны директора учреждения. Изложенное свидетельствует о необходимости проведения служебной проверки и привлечении лиц, допустивших выявленные нарушения закона, к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона № 2201-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, о месте и времени рассмотрения известить прокуратуру района.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению нарушений закона, причин и условий, способствующих его нарушению, а также недопущению нарушений впредь.

3. Решить вопрос о привлечении в дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, указанные в представлении.

4. О результатах принятых мер в месячный срок сообщить в прокуратуру Ворошиловского района г. Донецка в письменной форме, приложив копии подтверждающих документов.

Разъясняю, что за неисполнение законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор  
Ворошиловского района г. Донецка

советник юстиции

А.Н. Подобед. тел.: +7 949 404-55-16

 Н.А. Кремлев